

COMUNE di ACCUMOLI

Provincia di Rieti

S.S. n. 4 Via Saiaria – km. 141+900 presso C.O.C. Accumoli 02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80436

www.comune.accumoli.ri.it

email: comune.accumoli@pec.it

il SINDACO

PROT. N. 5043 DEL 12/10/2016

Ordinanza n. 33/S del 10.10.2016

OGGETTO

Messa in sicurezza immobile ubicato in fraz. Cesaventre.

Proprietà: Serpini Luigi

Identificazione catastale: fg. 73 part. 194

IL SINDACO

Premesso che in data 24 agosto 2016 il territorio dei Comune di Accumoli e dei Comuni limitrofi è stato coipito aile ore 3.36 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine al suddetti eventi sismici;

Richiamate:

- l'Ordinanza n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza n. 3/S del 26 agosto 2016 di delimitazione delle "zone rosse";

Dato atto che ii fabbricato sito presso la frazione Cesaventre censito ai N.C.E.U. al fg. 73 part. 194, individuato nella planimetria allegata, è stato fortemente danneggiato dal sisma;

Accertato che li fabbricato risulta catastalmente intestato a: Di Giammarino Angela fu Fortunato, Di Giammarino Antonio fu Fortunato, Di Giammarino Bernardo fu Fortunato, Di Giammarino Bernardo fu Fortunato, Di Giammarino Giulio fu Fortunato, Di Giammarino Maria fu Fortunato, Guardi Filomena di Angelo, Guardi Maria di Angelo, Guardi Orlando di Angelo, Rossetti Gino di Giuseppe, Rossetti Marcella di Giuseppe, Serpini Eugenio nato a Roma il 31.01.1893;

Preso atto dell'impossibilità di individuare i suddetti soggetti in assenza dei dati anagrafici;

Accertato tuttavia, daile istanze di sopralluogo pervenute al Comune per la verifica delle condizioni di agibilità degli edifici, che il fabbricato risulta di proprietà di Serpini Luigi nato ad Accumoli il 25.01.1958 e residente ad Amatrice – fraz. San Cipriano n. 37;

Dato atto che, a segulto di segnalazione inoltrata dal C.O.C. di Accumoli alla Di.Coma.C., in data 19.09.2016 è stato convocato il Gruppo Tecnico di Sostegno, per procedere, tra l'altro, alla valutazione delle contromisure urgenti da adottare sul suddetto fabbricato;

Visto che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 19.09.2016, il GTS si è espresso come segue:

"L'edificio presenta un danno strutturale preesistente all'evento sismico del 24/08/2016 ad eccezione di un locale spanciamento in corrispondenza di due aperture della facciata principale.

Le criticità sono tali per cui l'intervento necessario per l'eliminazione del rischio esterno sulla strada di accesso alla frazione in oggetto consiste nella cinturazione della scatola muraria a partire dal primo piano con eventuale contrasto interno.

Il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex lege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.";

Considerato l'aggravarsi della minaccia di crollo sulla via pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 20116 e s.m.i.;

Considerato che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

Vista l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio del Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'Ordinanza n. 391 del 26.08.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Vista l'Ordinanza n. 393 del 13.09.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio del Ministri, ad oggetto: "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG160048130 del 19.09.2016 recante "diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno nella messa in sicurezza temporanea post sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali";

DATO ATTO che l'intervento di messa in sicurezza oggetto del presente provvedimento è teso alla salvaguardia della pubblica incolumità e di comprovata utilità pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285/1992;

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06/02/1981, n. 66;

VISTO l'art. 15 della Legge 14/02/1992, n. 225;

VISTO l'art. 108 del D.L.gs. 31/03/1998, n. 112;

ORDINA

 La messa in sicurezza del fabbricato sopra descritto censito al N.C.E.U. al fg. 73 part. 194 di proprietà del Sig. Serpini Luigi nato ad Accumoli il 25.01.1958 mediante ".... cinturazione della scatola muraria a partire dal primo piano con eventuale contrasto interno" come indicato nel verbale del GTS del 19.09.2016, da parte dei Vigili del Fuoco senza oneri a carico della proprietà, al fine di assicurare la tutela della pubblica incolumità e la riapertura della viabilità;

2. Che copia della presente Ordinanza sia notificata e trasmessa:

 Al proprietario dell'immobile Sig. Serpini Luigi nato ad Accumoli il 25.01.1958 e residente ad Amatrice – fraz. San Cipriano n. 37;

Ai Vigili del Fuoco per tramite del C.O.A.;

Al Comando di P.M. del Comune di Accumoli presso il C.O.C. di Accumoli;

Alla Prefettura di Rieti;

ciascuno per le proprie competenze.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.


La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.





in data 19.09.2016 alle ore 14,30 si riunisce il GTS convocato dalla DICOMAC presso il COC di Accumoli in relazione alle seguenti note di segnalazione criticità:

Nota prot. n. P4213 del 19.9.2016

Il GTS è composto da:

- Per il MIBACT: Arch. Monica Morbidelli
- Per Il Comune di Accumoli: Arch. Laura Guidotto
- Per la Regione Lazio: Arch. Valter Campanella
- Per I VVF: ing. Paola De Nictolis e Ing. Daniele Mercuri
- Tecnici strutturisti inviati dalla DICOMAC: Ing. Filippo Sampaolesi, Ing. Tiziano Frontaloni

II GTS si reca presso i siti oggetto di analisi.

Sito 1 - Edificio privato, fraz. Villanova (fg. 49 part. 126)

Le condizioni strutturali evidenziano una superficie di scorrimento in corrispondenza dei piano terra con dislocazione dello stesso con crollo parziale dell'angolo prospiciente la strada SP18.

Le criticità sono tali per cui l'Intervento necessario per l'eliminazione del rischio esterno sulla strada è la demolizione del fabbricato.

Il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex lege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

Sito 2 - fraz. Cesaventre - Edificio della curia con datazione 1409 su architrave (fg. 73 part. 188-190-191)

L'edificio presenta un danno strutturale preesistente all'evento sismico del 24/08/2016 ad eccezione dell'aggravamento di uno spanciamento di porzione del cantonale di facciata e della dislocazione dell'architrave di un'apertura della parete destra a livello secondo fuori terra.

Le criticità sono tali per cui l'intervento necessario per l'eliminazione del rischio esterno sulla strada di accesso alla frazione in oggetto consiste:

- cinturazione della scatola muraria a partire dal primo piano;
- centinatura delle aperture sulle facciate laterall;
- bonifica di parti pericolanti della copertura e del paramenti murari;
- eventuale rimozione di massi caduti lungo li pendio a destra del fabbricato.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

Sito 3 - Edificio privato, fraz. Cesaventre (fg. 73 part. 194)

L'edificio presenta un danno strutturale preesistente all'evento sismico del 24/08/2016 ad eccezione di un locale spanciamento in corrispondenza di due aperture della facciata principale.

Le criticità sono tali per cul l'intervento necessario per l'eliminazione del rischio esterno sulla strada di accesso alla frazione in oggetto consiste nella cinturazione della scatola muraria a partire dal primo piano con eventuale contrasto interno.

Il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex lege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

1

May Many Many

Scanned by CamScanner

Sito 4 - frazione Collespada - Edificio appoggiato alla chiesa di 5. Figylano (fg. 74 part. 43) -

L'edificio presenta un ampio crolio del paramento murario prospiciente la via principale che ha determinato il dissesto dello spigolo.

Le criticità e l'impossibilità di visionare l'interno del fabbricato sono tali da rendere necessario un approfondimento per la definizione specifica degli interventi da realizzare.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

Sito 5 – Edificio privato, frazione Collespada (fg. 74 part. 45 - 46 – 47 – 48)

Al fine di eliminare le criticità strutturali rilevate, si propone lo smontaggio della parete lesionata prospiciente la strada di accesso alla frazione proveniente dalla piazza, la bonifica della copertura e la cinturazione della porzione di immobile prospiciente la piazza con sbadacchiatura delle aperture.

Il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex lege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

Sito 6 - Edificio privato all'ingresso della frazione di Cassino (fg. 62 part. 16 e 40)

L'edificio presenta un danno strutturale preesistente all'evento sismico del 24/08/2016 aggravato dallo stesso con principio di disgregazione della parete laterale destra e lesioni verticali dei cantonale di facciata. Le criticità sono tali per cui l'intervento necessario per l'eliminazione del rischio esterno sulla strada di accesso alla frazione in oggetto consiste nella cinturazione della scatola muraria a partire dal primo piano con centinatura delle aperture e cerchiatura del pilastro isolato in muratura che sorregge la tettola in legno. Si prevede inoltre puntellatura della parete laterale dell'immobile contraddistinto dalla part. n. 40.

il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex iege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

5ito 7 - Edificio privato, frazione Terracino (fg. 55 part. 182)

L'edificio presenta un'importante lesione verticale in corrispondenza di uno degli angoli con dislocazione della parete laterale che risulta inaccessibile per qualsiasi tipo d'intervento provvisionale.

Si propone la demolizione del fabbricato.

Il tecnico MIBACT prende atto delle valutazioni, dichiara che agli atti non risulta notifica di vincolo diretto ex lege n°42/2004 titolo II.

Il funzionario della Regione Lazio prende atto delle valutazioni e dichiara che non risulta vincolo paesaggistico.

L'attività del GTS si chiude alle ore 20.10

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Accumoli: Arch. Laura Guidotto

Per la Regione Lazio: Arch. Valter Campanella,

Per I VVF: Ing. Paola De Nictolis

Tecnici strutturisti Inviati dalla DICOMAC:

Ing. Filippo Sampaolesi

ing. Tiziano Frontaloni

2

il tecnico MIBACT, arch. Monica Morbidelli prende atto delle valutazioni del Vigili dei fuoco e del tecnici strutturisti in merito ai sopralluogo di GTS svolto in data 19.09.2016 nelle frazioni del Comune di Accumoli (SP 18) e dichiara quanto segue:

- per quanto riguarda il Sito 2 frazione Cesaventre Edificio della curia con datazione 1409 su architrave, dichiara che l'edificio risulta sottoposto alla normativa di tutela ex lege n°42/2004 titolo il per la porzione di edificio che è stato riferito sia di proprietà della curia e che gli interventi previsti, essendo costituiti da elementi di presidio e provvisionali che non prevedono la perdita di elementi costitutivi originari il parere è favorevole.
- per quanto riguarda il Sito 4 frazione Collespada Edificio appoggiato alla chiesa di S. Flaviano
 dichiara che l'edificio danneggiato sembra utilizzare come appoggio delle travi spingenti del tetto ia
 parete laterale della chiesa e pertanto qualsivoglia intervento dovrà essere svolto garantendo la
 stabilità della chiesa e la conservazione delle sue strutture e alla presenza di un funzionario dei
 MiBACT.

Arch. Monica Morbidelli
Lorene foill